

## HUS Tammisairaala työmaan YLEISTIEDOTE 2021

### Terveisiä Tammisairaalan työmaalta

Työmaalle tai työmaan ympäristöön ei ole lähiaikoina suuria muutoksia tiedossa. Yritämme kuitenkin kehittää erityisesti alueen turvallisuutta, ja siksi olemme tehneet pientä parantelua kulun helpottamisen sekä turvallisuuden puolesta lähiympäristössä.

Liikuntakeskukselle johtavan Oksakoskenpolun reitti asfaltoitiin lokakuun lopussa. Asfaltoitu tie helpottaa tien ylläpitoa ja kaikkien tietä käyttävien mukavuutta. Lisäämme tiehen vielä suoja-merkinnot Liikuntakeskuksen puoleiselle ylitykselle.

Yleisvalaistusta on jälleen lisätty alueella. Tällä kertaa asensimme työmaan vierustaa pitkin kulkevan väliaikaisen polun varrelle runsaasti



valaistusta (Zaidankatu-Liikuntakeskus väliselle osuudelle). Aiemmin valaistusta on lisätty Paciuksenkadulta Liikuntakeskukselle johtavalle, väliaikaiselle kulkutelineelle.

Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia ja palautetta. Helpon palautteen saa meille verkkosivustomme ”ota yhteyttä” osion kautta.

**Terveisin:**  
**Tammisairaalan tiimi**



Lue lisää:

[yit.fi/tammisairaala](http://yit.fi/tammisairaala)

